




**Przekrój przez podwórko  
budynku Jagiellońska 5**



### **Widok 3-3**

ściana północna




### **Widok 2-2**

**ściana wschodnia**

UWAGA:

na widokach ścian podano te wymiary, które zostały ustalone przez pomiary; pozostałe wymiary ścian zostały ustalone na zasadzie proporcji

	<b>PRACOWNICE KONSERWACJI ZABYTKÓW "ARKONA" Spółka z o.o.</b> 31-113-Kraków, Plac Świerzyński 3/8, tel. (42) 421 84 41, fax (42) 422 44 42, www.pkc-arkona.pl		
WZGLĘD	Sciany szczytowe budynków Jagiellońska 3-5 Kraków, ul. Jagiellońska 3-5		
ZAGĘBIE			
WE WZGLĘD	nr inw. 322, 333, 332/5; obrot. I; jedn. ewidencyjna Świdomec mgr inż. arch. <b>Dorota Rozbicka</b> uwp nrp. AWP/02058		
PROJEKTOWAŁ			
SPRACOWAŁ			
SPRACOWAŁA			
PEŁNIA	Inwentaryzacja architektoniczna ARCHWISTURA		
DATA	marzec 2017		
TŁUM. 15.01.2002			
Podwórko budynku Jagiellońska 5 / Szewska 13 Sciany wschodnia i północna nad podwórkiem Sciany Jagiellońska 5 i północna			
SKALA	1 : 50		
RYSUNEK ARCHITURA	